

2021 Opel Diagnosrapport för fordon

Fordonsinformation

2021/Opel/Vivaro/

VIN: VXEVFEHTMM7865775

Miltal: 90674Km

Registreringsskylt: LNH09F

Kundinformation

Namn: --

Tel: --

Information om enheten

Avsökare: MaxiSys MS909

Version: V5.80

Serienummer: VA9GNCV01077

Reparationsordernummer:

VA9GNCV0107720260130084110192

System Skannat (22)

System	Status/DTC
BSI -- BSI2010_EV	 5
ABS eller ESP -- ESP90	 1
Krockkudde- och bältessträckardator -- RBG_SPEED_UDS	 0
Instrumenttavla -- COMBINE_UDS	 0
Parkeringshjälp -- AAS_UDS	  0
A/C -- BCC	 0
Dieseltillsattpump -- PADDGO_TI_UDS	 0
Ureadator -- SCR	 0
Spänningsstabilisator -- DMTC	 0
Styrervo -- GEP_UDS	 0
Släpvagnsreläbox -- TIM	 0
Box batteriladdningsstatus -- BECB_GEN2	 0
Reglage under ratten -- COM2008P	 0
Reglage på ratten / Ratt med integrerade reglage -- VCI	 0
Multifunktionspanel -- FMUX	 0
Kontrollampsmodul för bältespåminnare -- TNB_2010	 0
Givare för regn och ljusstyrka -- CDPL_UDS_HELLA	 0
Pekskärm -- EMF_DGT_LVDS_BD	 0

Multimediasystem RTx eller annat
multimediasystem -- RCC

 2

Reglage för multimediasystem/multimediaradio --
CRT_UDS_KOSTAL

 0

Extra värme -- CHAUFF_ADD

 1

Elektriskt rattlås -- AVE

 0

DTC (9)

BSI -- BSI2010_EV (5 DTC:er)

DTC	Beskrivning	Status
B1716:64	Fel på överensstämmelsen mellan fordonets låsläge och det vänstra framdörrslåssets låsläge -- stämmer ej	tillfälligt
B177D:07	Kretsen till givaren för upplåsning av skåpdörren bak (funktionen nyckelfritt lås- och startsystem) -- Givaren blockerad eller elektriskt fel	finns
B177E:07	Krets till givaren för låsning av bakre skåpdörren (funktionen nyckelfritt lås- och startsystem) -- Givaren blockerad eller elektriskt fel	finns
B1796:11	Krets för utvändig baklucksantenn (nyckelfritt lås- och startsystem) -- kortslutning till jord	finns
B178A:11	Krets till dörrhandtag på skåpdörren bak (funktionen nyckelfritt lås- och startsystem) -- kortslutning till jord	finns

ABS eller ESP -- ESP90 (1 DTC)

DTC	Beskrivning	Status
P0560:16	Elmatning ESP-dator -- för låg spänning	tillfälligt

Multimediasystem RTx eller annat multimediasystem -- RCC (2 DTC:er)

DTC	Beskrivning	Status
B1503:13	ljudutgång, vänster bak -- avbrott	permanent
B1504:13	ljudutgång, höger bak -- avbrott	permanent

Extra värme -- CHAUFF_ADD (1 DTC)

DTC	Beskrivning	Status
2A05	Fel på datorns matningsspänning -- för låg spänning	tillfälligt

Anteckningar för tekniker

Kundensnamn: _____

Tekniker: _____

Datum: _____

Anteckning: Vänligen spara en kopia av denna rapport för dina uppgifter.