

2021 Opel Diagnosrapport för fordon

Fordonsinformation

2021/Opel/COMBO LIFE/

VIN: W0VEFYHYCMJ548747

Miltal: 136720Km

Registreringsskylt: WPM29C

Kundinformation

Namn: --

Tel: --

Information om enheten

Avsökare: MaxiSys MS909

Version: V5.80

Serienummer: VA9GNCV01077

Reparationsordernummer:

VA9GNCV0107720260130075708147

System Skannat (5)

System	Status/DTC
Motorstyrdator -- EDC17C60	 3
ABS eller ESP -- ESP90	 3
Parkeringshjälp -- AAS_UDS	 4
Styrervo -- GEP	 2
Box batteriladdningsstatus -- BECB	 0

DTC (12)

Motorstyrdator -- EDC17C60 (3 DTC:er)

DTC	Beskrivning	Status
U1213:81	Kommunikationsfel med ABS/ESP styrbox -- Ogiltig kommunikation	permanent
U2FFF:00	Vänligen se fordonets servicemanual!	
P06B8:04	Vänligen se fordonets servicemanual!	

ABS eller ESP -- ESP90 (3 DTC:er)

DTC	Beskrivning	Status
P0560:16	Elmatning ESP-dator -- för låg spänning	tillfälligt
P0562:16	Elmatning ESP-dator -- för låg spänning	tillfälligt
P1702:68	Power latch ej utförd -- Åtgärden inte genomförd	tillfälligt

Parkeringshjälp -- AAS_UDS (4 DTC:er)

DTC	Beskrivning	Status
B1003:54	Fel vid säker konfiguration av parkeringshjälpdatorn -- hämtar felaktigt	tillfälligt
B1227:14	Fel på den inre parkeringssensorn höger bak -- Kortslutning till jord eller öppen krets	permanent

B1229:16	Fel på matningen till parkeringssensorerna -- Låg spänning	tillfälligt
U1F00:00	händelsen har inte sparats i historiken -- Ej beskrivet	permanent

Styrervo -- GEP (2 DTC:er)

DTC	Beskrivning	Status
C1644	Vänligen se fordonets servicemanual!	
C1406	fel, elektropumpenheten överhettad	intervalltorkning

Anteckningar för tekniker

Kundensnamn: _____

Tekniker: _____

Datum: _____

Anteckning: Vänligen spara en kopia av denna rapport för dina uppgifter.