

(2) Regnr: PHD246, S

(5) Fordon: VOLVO 964-956 960-PKT, M1

(3) Station: Torsby

(3) Datum: 2024-10-18

(10) Tid: kl.08:42

(4) Vägmätarställning: 402060

(1) Fordonsidentifiseringsnr: 964956R0038461

(10) Protokollsnummer: 0643-B-PHD246-241018-0842

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

! Stomme	✓ Bromssystem	✓ Kommunikation
✓ Hjulsystem	✓ Styrsystem	! Miljökontroll
✓ Drivsystem	✓ Karosseri	! Övrigt

(6)(10) Brister på fordonet

(6) Bed.

1. Dagram kulkoppling 6.1.6 rostskadad	2
2. Bakvagnsram 5.1.1 bak rostskadad	2
3. Infästning länkkarm 6.1.1 bak, båda sidor rostskadad	2
4. Tomgång CO-halt 8.2.1.2 för hög	2
5. Förhöjd tomgång CO-halt 8.2.1.2 för hög	2
6. Förhöjd tomgång Lambda-värde 8.2.1.2 felaktigt	2

(10) Miljökontroll: Bensin/Etanol [gränsvärden]

CO: 2,3 [0,5]

HC: 154 [200]

CO 2500 varv: 3,0 [0,3]

Lambda: 0,92 [0,96-1,04]

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,1	2,0
2	1,7	1,9

Öppettider för obokad efterkontroll på Torsby (Drop-in i mån av tid)
Mån-fre: 8:00-11:30 och 12:30-15:00 (OBS! endast fordon med max totalvikt 3500 kg).

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2024-11-18 inträder körförbud.

Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2024-12-18, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

Tack för besöket!

(9) Besiktad av: (ANDJOH)



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.